

**Raccordement au réseau
d'assainissement
RAPPORT DE VISITE DE CONTROLE**

Pour nous joindre : 0969 360 542 (Appel non surtaxé)

Notre référence : **1173179**

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L1331 et suivants ;
VU le Règlement Sanitaire Départemental ;
VU le Règlement d'Assainissement ;
VU le Traité d'Affermage

Délivré le : **24 août 2023**

A : **Monsieur BEZARD HERVE**

Propriétaire de l'immeuble situé :
5 RUE DE BELLEVUE
Parcelle :0008 Section :AE
95630 MERIEL

La conformité des rejets des installations intérieures d'assainissement ayant été vérifiée le :
24/08/2023

Le service d'assainissement du **Syndicat Intercommunal SIAVOS** représenté par **Véolia Eau IDFC** est d'avis d'agréer leur raccordement au réseau public d'assainissement. (*)

(*) Sous réserve qu'aucun ouvrage de décantation, de type fosse ou bac à graisse ou filtre, non signalés ou enterrés ne demeure raccordé au réseau public d'assainissement collectif (du fait de l'existence d'un collecteur d'eaux usées) ; et qu'aucune gouttière ou installation de pompage d'eaux pluviales ou de nappe, non signalée ou enterrée ne demeure raccordée au réseau d'eaux usées public d'assainissement collectif.

La présente attestation ne sera pas opposable au **Syndicat Intercommunal** et à **Véolia Eau IDFC** si des infractions venaient à être décelées ultérieurement à l'occasion des contrôles effectués par les services de Véolia Eau. Le propriétaire s'exposerait alors à la mise en action des voies de droit prévues par la réglementation.

Pour Véolia Eau

Responsable de Service

Tanguy NEYROLLES



CROQUIS DES INSTALLATIONS

Visite effectuée le : 24/08/2023

Par : Quentin SCLAVONS


Référence : 1173179

Caractéristiques du Lieu de Desserte

NOM : Monsieur BEZARD HERVE
ADRESSE : 5 RUE DE BELLEVUE
 Parcelle :0008 Section :AE
 95630 MERIEL

Type LDD : Individuel

Document créé le : 24/08/2023



REMARQUE: TEST AU FUMIGENE
POUR LES EAUX DE PLUIES

Les rejets d'eaux pluviales des
ouvrages de collecte en extérieur ne
se font pas au réseau collectif des
« eaux usées »

IND = Indéterminé

- 1 = cuisine
- 2 = WC
- 3 = salle d'eau
- 4 = WC à l'étage
- 5 = lave linge au sous-sol
- 6 = WC + salle d'eau

